



# MASCHINENLISTE

Gruppe	Stück	Maschinen-Art	Maschinen-Typ	Hersteller	Arbeitsraum
Drehen	1	Drehmaschine DUE 560	DUE500/1000	Boehringer	500x1000
	1	CNC-Drehmaschine Montforts	RNC5	Monforts	350x1000
	1	CNC Dreh- und Fräszentrum	INTEGREX 300-IV	Mazak	760x1042
Fräsen	1	Fräsmaschine	VMC 760XP3	Bridgeport	760x610x610
	1	Univ. Fräszentrum 5 Achsmaschine	C400U	Hermle	850x700x500
	1	Univ. Fräszentrum 5 Achsmaschine	C50U	Hermle	1000x1100x750
	1	Univ. Fräszentrum 5 Achsmaschine	DMC 80 U	DMG	800x700x600
	1	Univ. Fräszentrum 5 Achsmaschine	DMU 80 P duo Block	DMG	800x800x800
	1	Univ. Fräszentrum 5 Achsmaschine	DMU 100 mono Block	DMG	1500x800x700
	1	Fräsdrehzentrum mit 5-fach Palettenpool	DMC 125 FD	DMG	1250x880x880
	1	Univ. Fräszentrum 5 Achsmaschine	DMU 160 P duo Block	DMG	1600x1250x1000
	1	Univ. Fräszentrum 5 Achsmaschine	DMC 200 U	DMG	2000x1800x1100
	1	Univ. Fräszentrum 5 Achsmaschine	G550	Grob	800x950x1020
	1	Bearbeitungsz. mit Palettenwechsler	NBH 6 +	Hüller Hille	1100x800x1000
	1	Universal Bettfräsmaschine	VH Plus 2000 MG	Anayak	2000x1900x1500
	1	Universal Bettfräsmaschine	BM 3RT	Lagun	3000x1300x1500
	Lehrenbohren im Klimaraum	1	Lehrenbohrwerk- Horizontal	Dixi 350 TCA 85	Dixi
1		Lehrenbohrwerk- Horizontal mit Palettenwechsler	Dixi 350 TPA	Dixi	1000x1000x1000
1		Lehrenbohrwerk- Horizontal	Dixi 410 CNC	Dixi	1400x1200x1000
1		Lehrenbohrwerk- Horizontal	Dixi 5 S CNC	Dixi	2000 x 1400 x 1200
1		Lehrenbohrwerk- Vertikal	HYOP 160.101	Burkhardt & W.	1600x1000x550
Schleifen Flach	1	Flach- Schleifmaschine	F50R	Jung	600x200x250
	2	Flach- Schleifmaschine	HF50	Jung	600x200x250
	1	Flach- Schleifmaschine	Hanseat 75	Blohm	800x500x600
	1	Flach- Schleifmaschine CNC	MFP 220.50.65	Mägerle	2000x600x600
Schleifen Rund	1	CNC-Vertikal Schleifzentrum	Ri 6/4	Kehren	1200x550
	1	Rund- Schleifmaschine	5A	Voumard	350x200
	1	Rund- Schleifmaschine	5ALP/1000	Voumard	350x750
	1	Rund- Schleifmaschine	A501 N1000	Schaudt	180x1000
	1	Rund- Schleifmaschine	E550N2000	Schaudt	500x2000
	1	Rund- Schleifm. CNC	S 30 lean PRO	Studer	175x1000
	1	Zentrum- Schleifmaschine	ZSM 1000	Fischer	200x1000
Koordinatenschleifen	1	Koordinaten- Schleifmaschine	G18	Moore	460x280x320
Messen im Klimaraum	1	Messmaschine	Zeiss Accura	Zeiss	1200x900x850
	1	Messmaschine	Prismo 12/18/10	Zeiss	1200x1800x1000
	1	Messmaschine	Prismo Ultra 30/16/10	Zeiss	3000x1600x1000